



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Gabinete de Segurança Institucional  
Subsecretaria Militar

## ERRATA Nº 01 – ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA (Doc SEI 20597025)

A Subsecretaria Adjunta de Prevenção a Risco da SSMGSI, neste ato representada pelo Subsecretário Adjunto de Prevenção a Risco da SSMGSI, torna público para conhecimento dos interessados, a ERRATA Nº 01 - ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA:

1 – No Item 2.4 □Definição da Natureza do Serviço, constante no Termo de Referência:

Onde se lê:

"2.4 □Definição da Natureza do Serviço

Serviço de manutenção em extintores de incêndio, descrição: contratação de empresa especializada em manutenção completa em extintores de incêndio AP-10L, CO2-4KG, CO2-6KG, CO2-7KG, CO2-8KG, CO2-9KG, CO2-10KG, CO2-25KG, PQS-4KG, PQS-6KG E PQS-8KG Código do Item: 0557.002.0057 (ID - 159175)

Manutenção em extintores de incêndio, descrição: serviços de recarga, manutenção, teste hidrostático e reparos em extintores de incêndio, tipo PQS 12 KG código do item: 0557.002.0045 (id - 150060)

Manutenção em extintores de incêndio, descrição: serviços de recarga, manutenção, teste hidrostático e reparos em extintores de incêndio, tipo PQS 50KG Código do Item: 0557.002.0043 (ID - 147172)

Manutenção em extintores de incêndio, descrição: serviços de recarga, manutenção, teste hidrostático e reparos em extintores de incêndio, tipo espuma mecanica (EM) 50 kg código do item: 0557.002.0060 (id - 165629)

Manutenção em extintores de incêndio ,descrição: contratação de empresa especializada para realização de serviço de inspeção e teste hidrostático em mangueiras de incêndio código do item: 0557.002.0021 (id - 118743)

Trata-se de serviço prestado por escopo, essencial e sem necessidade de alocação contínua de mão de obra.”

Leia-se:

"2.4 □Definição da Natureza do Serviço

Serviço de manutenção em extintores de incêndio, descrição: contratação de empresa especializada na manutenção extintores de incêndio (níveis I, II e III) dos tipos: Gás Carbônico (CO2), Pó Químico Seco (PQS), Espuma Mecânica

(EM) e Água Pressurizada (AP) - Código do Item: 0557.002.0062 (ID - 170480).

Serviço de manutenção em mangueira incêndio, descrição: contratação de empresa especializada para realização de manutenção em mangueiras de incêndio tipo II (1 1/2`` e 2 1/2``), origem: pessoa jurídica - código do item: 0557.020.0001 (ID 170558).

Trata-se de serviço prestado por escopo, essencial e sem necessidade de alocação contínua de mão de obra.”

2 - Os demais itens do referido Termo de Referência permanecem inalterados.

VINICIUS RIBEIRO RODRIGUES  
CAP BM  
ASSISTENTE OPERACIONAL

MARCELO ROSA DOS SANTOS  
TEN CEL BM  
ASSESSOR OPERACIONAL

Ratifico:  
BRUNO BRAGA MARTINS  
CEL BM  
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE PREVENÇÃO A RISCO

Rio de Janeiro, 09 setembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Ribeiro Rodrigues, Capitão**, em 09/09/2021, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rosa dos Santos, Tenente Coronel**, em 09/09/2021, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Braga Martins, Subsecretário Adjunto**, em 10/09/2021, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **21965242** e o código CRC **28EAB01D**.

Referência: Processo nº SEI-390002/001566/2021

SEI nº 21965242

Rua Pinheiro Machado, S/Nº - Laranjeiras - Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22231-901  
Telefone: